

## Instrukcja przechowywania farb VISPROX TCI

- Farby i inne komponenty w opakowaniach fabrycznie zamkniętych winny być przechowywane w temperaturze 18-20 st.C. Okres przechowywania materiałów w tych warunkach sięgać może do pięciu lat.
- Farby w rozpieczętowanych opakowaniach powinny być przechowywane w temperaturze 18-20 st.C po szczelnym zamknięciu pokrywki. Okres przechowywania farb w rozpieczętowanych opakowaniach zależy od stopnia wypełnienia opakowania i maleje przy niewielkich ilościach farby w puszcze - wskazane jest wtedy przekładanie farby do mniejszego pojemnika.
- Utwardzacz ulega zniszczeniu pod wpływem wilgoci. Opakowania powinny być szczelnie zamykane, przechowywane w warunkach niskiej wilgotności powietrza, nie zaleca się zrywania wieczka - plomby zamykającej, lecz utwardzacz należy pobierać przez niewielki otwór w wieczku - plombie np. za pomocą strzykawki.